

ที่	แหล่งกำเนิดน้ำเสีย	เจ้าของ/หัวหน้าหน่วยงาน	สถานที่ตั้ง	ชนิดอาคาร	พื้นที่ใช้ สอย(ตรม.)	การปฏิบัติตามมาตรฐาน		หมายเหตุ
						๘๐ ( ) ต้อง	(/ ) ไม่ต้อง	
๘	อบต. โศกสะอาด	นายก อบต. โศกสะอาด	บ้านสะอาด ม.๒	๑)อาคารที่พักการ ๒)อาคารห้องประชุมสวนผึ้ง ๓)หอประชุมเอนกประสงค์ ๔)อาคารเอนกประสงค์	๕๑๒ ๑๘๐ ๑,๐๒๔ ๑๘๐	/ / / /	๑๐,๐๐๐-๕๕,๐๐๐	
๙	อาคารเช่า อบต. โศกสะอาด	นายก อบต. โศกสะอาด	บ้านโคกประสิทธิ์ ม.๑๒	๑) อาคาร คสล.	๒๔๐	/	๕,๐๐๐-๒๕,๐๐๐	
๑๐	รพ.สต.หนองบัว (ไม่มีเตียงผู้ป่วยทั้งค้ำคืน)	นางสุดาภรณ์ รัตนบุตดา ผู้อำนวยการ	บ้านหนองบัว ม. ๓	๑)อาคารที่พักการ ๒)อาคารขนาดแผนไทย	๑๙๒ ๕๐	/ /		
๑๒	รพ.สต. โศกประสิทธิ์ (ไม่มีเตียงผู้ป่วยทั้งค้ำคืน)	นางรัชฌิกร คำนวนอินทร์ รักษาการ ผอ.	บ้านโคกประสิทธิ์ ม.๑๒	๑)อาคารที่พักการ ๒)อาคารขนาดแผนไทย	๑๙๒ ๑๘๐	/ /		
๑๓	หอพัก (ไม่มี)							
๑๔	โรงแรม (ไม่มี)							
๑๕	อาคารชุด (ไม่มี)							
๑๖	สถานบริการ (ไม่มี)							
๑๗	ศูนย์การค้า (ไม่มี)							
๑๘	ภัตตาคาร / ร้านอาหาร (ไม่มี)							

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน  
ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ  
รายงานการสำรวจ ประจำปี ๒๕๖๔